

Raport z usługi Historia pojazdu

✓ Status rejestracji: **zarejestrowany**

✓ Badanie techniczne: **aktualne**

✓ Polisa OC: **aktualna**

Numer rejestracyjny **BBI68WA**
Pojazd **VOLKSWAGEN, PASSAT 1.9 TDI, samochód osobowy, kombi**
Numer VIN, nadwozia, podwozia lub ramy **WVWZZZ3AZTE003468**
Rok produkcji **1995**
Ostatni stan licznika **421 924 km**

Dane techniczne

Pojemność silnika **1 896 cm³**
Moc silnika **66 kW**
Norma euro **EURO 1***

Paliwo **olej napędowy**

Liczba miejsc ogółem **5**
Liczba miejsc siedzących **5**

Masa własna pojazdu **1 285 kg**
Dopuszczalna masa całkowita **1 820 kg**
Maks. masa całkowita przyczepy z hamulcem **1 200 kg**
Maks. masa całkowita przyczepy bez hamulca **600 kg**

Liczba osi **2**
Największy dopuszczalny nacisk osi **10 kN**

Dokumenty

Typ dokumentu **dowód rejestracyjny**
Data wydania dokumentu **23.12.2022**
Stan dokumentu **zatrzymanie: elektroniczne**

Oś czasu



-
- A vertical timeline diagram with a central line and circular markers at each inspection date. The markers are circles with a dot in the center. The dates are listed to the left of the line, and the inspection details are to the right.
- 26.10.2013** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 26.10.2014)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **BBI/008**
 - 27.10.2014** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 27.10.2015)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **BBI/008**
Odczytany stan licznika: **299 004 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
 - 05.11.2015** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 05.11.2016)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **BBI/008**
Odczytany stan licznika: **314 422 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
 - 16.11.2016** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 16.11.2017)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **BBI/008**
Odczytany stan licznika: **326 146 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
 - 19.03.2018** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.03.2019)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **BBI/011**
Odczytany stan licznika: **339 037 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
 - 28.05.2019** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 28.05.2020)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **BBI/011**
Odczytany stan licznika: **348 212 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)

-
- A vertical timeline diagram with a central line and circular markers at each event point. The events are listed to the right of the line, with dates to the left.
- 01.06.2020** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.06.2021)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **BBI/011**
Odczytany stan licznika: **358 170 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
 - 30.09.2020** ● **Odczyt licznika podczas kontroli drogowej**
Policja
Odczytany stan licznika: **362 690 km**
(Uwaga. Stan licznika przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020)
 - 08.06.2021** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.06.2022)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **BBI/012/P**
Odczytany stan licznika: **367 815 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
 - 10.06.2022** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.06.2023)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **BBI/012/P**
Odczytany stan licznika: **373 464 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
 - 17.11.2022** ● **Zbycie pojazdu**
 - 17.11.2022** ● **Zmiana właściciela**
Właściciel: **osoba fizyczna**
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: **podlaskie**
 - 12.07.2023** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.07.2024)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **BBI/005**
Odczytany stan licznika: **387 750 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)

- 
- 14.07.2023 ● **Odczyt licznika podczas kontroli drogowej**
Policja
Odczytany stan licznika: **387 968 km**
(Uwaga. Stan licznika przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020)
- 25.11.2023 ● **Odczyt licznika podczas kontroli drogowej**
Policja
Odczytany stan licznika: **393 156 km**
(Uwaga. Stan licznika przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020)
- 29.07.2024 ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.07.2025)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **BBI/005**
Odczytany stan licznika: **400 381 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 07.05.2025 ● **Odczyt licznika podczas kontroli drogowej**
Policja
Odczytany stan licznika: **412 628 km**
(Uwaga. Stan licznika przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020)
- 29.07.2025 ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.07.2026)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **BBI/005**
Odczytany stan licznika: **416 306 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 19.11.2025 ● **Odczyt licznika podczas kontroli drogowej**
Policja
Odczytany stan licznika: **421 924 km**
(Uwaga. Stan licznika przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020)
- 29.12.2025 ● **Wygenerowanie raportu**

Podsumowanie zdarzeń

Właściciele (od rejestracji do wygenerowania raportu) **4**
Współwłaściciele (od rejestracji do wygenerowania raportu) **1**
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano **podlaskie**
Polisa OC **aktualna**
Data ważności polisy **12.06.2026**
Badanie techniczne **aktualne**
Ostatni stan licznika **421 924 km**
Liczba aktualnych właścicieli **1**
Liczba aktualnych współwłaścicieli **0**

Dane zagraniczne

Ryzyka według Carfax

Kradzież **nie odnotowano**
Złomowanie **nie odnotowano**
Powypadkowy **nie odnotowano**
Uszkodzony **nie odnotowano**
Rozbieżność licznika **nie odnotowano**
Niedopuszczony do ruchu **nie odnotowano**
Służył jako taxi **nie odnotowano**

Ryzyka według autoDNA

Kradzież **nie odnotowano**
Złomowanie **nie odnotowano**
Uszkodzony **nie odnotowano**
Rozbieżność licznika **nie odnotowano**
Niedopuszczony do ruchu **nie odnotowano**
Służył jako taxi **nie odnotowano**
Szkoda całkowita **nie odnotowano**
Błąd cyfry kontrolnej w numerze VIN **nie odnotowano**
Akcje serwisowe **nie odnotowano**

Informacje dodatkowe

O tej usłudze

Usługa Historia pojazdu korzysta z danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Informacje te mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, ponieważ:

1. przekazują je w odmiennych terminach i trybie różne instytucje, na przykład zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów i Policja,
2. Minister Cyfryzacji nie jest co do zasady uprawniony, aby samodzielnie: sprawdzać, wprowadzać, uzupełniać, aktualizować, zmieniać lub usuwać te dane,
3. mogą na nie mieć wpływ okoliczności takie jak jakość usług teletransmisyjnych i terminy przekazywania danych.

Podstawa prawna: art. 80a ust. 2 i art. 80cb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz.U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.).

Skąd pochodzą informacje w sekcji „Dane zagraniczne”?

Informacje zaprezentowane w sekcji „Dane zagraniczne” pochodzą z systemów zewnętrznych i opierają się na danych uzyskiwanych przez te systemy z terenu USA, Kanady i niektórych krajów europejskich. CARFAX pozyskuje dane ponad 20 krajów europejskich, m.in. z Niemiec, Włoch, Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, krajów Europy Środkowo-wschodniej oraz USA i Kanady. AutoDNA pozyskuje dane m.in. z Niemiec, Francji, Belgii, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, Norwegii, Niderlandów, Czech, Węgier, Rumunii, Danii. Inne informacje o tym pojeździe, w tym ryzyka zidentyfikowane w innych krajach, mogą nie być włączone do tego raportu.

* Na jakiej podstawie jest wyznaczana automatycznie norma euro?

Poziom emisji zanieczyszczeń (norma EURO) jest wyznaczony automatycznie przez Centralną Ewidencję Pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1642 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (EURO 5* i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE.