

Raport z usługi Historia pojazdu

⊗ Status rejestracji: **wyrejestrowany**

✓ Badanie techniczne: **aktualne**

✓ Polisa OC: **aktualna**

Numer rejestracyjny **NEL5622A**
Pojazd **VOLKSWAGEN, PASSAT, samochód osobowy, kombi**
Numer VIN, nadwozia, podwozia lub ramy **WVWZZZ3BZWE430318**
Rok produkcji **1998**
Ostatni stan licznika **441 800 km**

Dane techniczne

Pojemność silnika **1 896 cm³**
Moc silnika **66 kW**
Norma euro **EURO 2***

Paliwo **olej napędowy**

Liczba miejsc ogółem **5**
Liczba miejsc siedzących **5**

Masa własna pojazdu **1 400 kg**
Dopuszczalna masa całkowita **1 875 kg**
Maks. masa całkowita przyczepy z hamulcem **1 300 kg**
Maks. masa całkowita przyczepy bez hamulca **650 kg**

Liczba osi **2**

Dokumenty


Typ dokumentu **dowód rejestracyjny**
Data wydania dokumentu **29.04.2015**
Stan dokumentu **nieważność - zwrócenie do organu**

Oś czasu



-
- A vertical timeline diagram with a central line and circular markers at each inspection date. The dates are listed on the left, and the inspection details are on the right.
- 25.04.2015** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.04.2016)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **NEL/010**
Odczytany stan licznika: **277 100 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
 - 25.04.2016** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.04.2017)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **NEL/010**
Odczytany stan licznika: **295 232 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
 - 24.04.2017** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.04.2018)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **NEL/010**
Odczytany stan licznika: **315 258 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
 - 25.04.2018** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.04.2019)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **NEL/010**
Odczytany stan licznika: **336 603 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
 - 23.04.2019** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.04.2020)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **NEL/001**
Odczytany stan licznika: **351 605 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
 - 14.04.2020** ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 14.04.2021)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **NEL/001**
Odczytany stan licznika: **366 363 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)

-
- A vertical timeline diagram with a central line and circular markers at each event. The events are listed to the right of the line, with dates to the left. The events are: 1. 07.04.2021: Okresowe badanie techniczne. Wynik badania: negatywny. Numer SKP: NEL/001. Odczytany stan licznika: 383 186 km. (Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014). 2. 09.04.2021: Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.04.2022). Wynik badania: pozytywny. Numer SKP: NEL/001. Odczytany stan licznika: 383 323 km. (Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014). 3. 02.11.2021: Odczyt licznika podczas kontroli drogowej. Policja. Odczytany stan licznika: 393 210 km. (Uwaga. Stan licznika przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020). 4. 09.04.2022: Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.04.2023). Wynik badania: pozytywny. Numer SKP: NEL/012. Odczytany stan licznika: 399 813 km. (Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014). 5. 29.03.2023: Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.03.2024). Wynik badania: pozytywny. Numer SKP: NEL/011. Odczytany stan licznika: 413 646 km. (Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014). 6. 22.03.2024: Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.03.2025). Wynik badania: pozytywny. Numer SKP: NEL/011. Odczytany stan licznika: 427 900 km. (Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014).
- 07.04.2021 ● **Okresowe badanie techniczne**
Wynik badania: **negatywny**
Numer SKP: **NEL/001**
Odczytany stan licznika: **383 186 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 09.04.2021 ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.04.2022)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **NEL/001**
Odczytany stan licznika: **383 323 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 02.11.2021 ● **Odczyt licznika podczas kontroli drogowej**
Policja
Odczytany stan licznika: **393 210 km**
(Uwaga. Stan licznika przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020)
- 09.04.2022 ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.04.2023)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **NEL/012**
Odczytany stan licznika: **399 813 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 29.03.2023 ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.03.2024)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **NEL/011**
Odczytany stan licznika: **413 646 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 22.03.2024 ● **Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.03.2025)**
Wynik badania: **pozytywny**
Numer SKP: **NEL/011**
Odczytany stan licznika: **427 900 km**
(Uwaga. Stan licznika przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)



Podsumowanie zdarzeń

Właściciele (od rejestracji do wygenerowania raportu) **0**
Współwłaściciele (od rejestracji do wygenerowania raportu) **0**
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano **warmińsko-mazurskie**
Polisa OC **aktualna**
Data ważności polisy **27.01.2026**
Badanie techniczne **aktualne**
Ostatni stan licznika **441 800 km**
Liczba aktualnych właścicieli **0**
Liczba aktualnych współwłaścicieli **0**

Dane zagraniczne

Ryzyka według Carfax

Kradzież **nie odnotowano**
Złomowanie **nie odnotowano**
Powypadkowy **nie odnotowano**
Uszkodzony **nie odnotowano**
Rozbieżność licznika **nie odnotowano**
Niedopuszczony do ruchu **nie odnotowano**
Służył jako taxi **nie odnotowano**

Ryzyka według autoDNA

Kradzież **nie odnotowano**
Złomowanie **nie odnotowano**

Uszkodzony	nie odnotowano
Rozbieżność licznika	nie odnotowano
Niedopuszczony do ruchu	nie odnotowano
Służył jako taxi	nie odnotowano
Szkoda całkowita	nie odnotowano
Błąd cyfry kontrolnej w numerze VIN	nie odnotowano
Akcje serwisowe	nie odnotowano

Informacje dodatkowe

O tej usłudze

Usługa Historia pojazdu korzysta z danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Informacje te mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, ponieważ:

1. przekazują je w odmiennych terminach i trybie różne instytucje, na przykład zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów i Policja,
2. Minister Cyfryzacji nie jest co do zasady uprawniony, aby samodzielnie: sprawdzać, wprowadzać, uzupełniać, aktualizować, zmieniać lub usuwać te dane,
3. mogą na nie mieć wpływ okoliczności takie jak jakość usług teletransmisyjnych i terminy przekazywania danych.

Podstawa prawna: art. 80a ust. 2 i art. 80cb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz.U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.).

Skąd pochodzą informacje w sekcji „Dane zagraniczne”?

Informacje zaprezentowane w sekcji „Dane zagraniczne” pochodzą z systemów zewnętrznych i opierają się na danych uzyskiwanych przez te systemy z terenu USA, Kanady i niektórych krajów europejskich. CARFAX pozyskuje dane ponad 20 krajów europejskich, m.in. z Niemiec, Włoch, Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, krajów Europy Środkowo-wschodniej oraz USA i Kanady. AutoDNA pozyskuje dane m.in. z Niemiec, Francji, Belgii, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, Norwegii, Niderlandów, Czech, Węgier, Rumunii, Danii. Inne informacje o tym pojeździe, w tym ryzyka zidentyfikowane w innych krajach, mogą nie być włączone do tego raportu.

* Na jakiej podstawie jest wyznaczana automatycznie norma euro?

Poziom emisji zanieczyszczeń (norma EURO) jest wyznaczony automatycznie przez Centralną Ewidencję Pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1642 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (EURO 5* i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE.